

Congestiegebied Leiden Noord

| <i>Versie</i> | <i>Datum toegevoegd</i> | <i>Wijziging</i> |
|---------------|-------------------------|---|
| V1.0 | 10-10-2024 | Toegevoegd Vooraankondiging Leiden Noord 10kV voor verbruik |

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inleiding | 3 |
| Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Leiden Noord 10-1i..... | 4 |
| Oorzaak..... | 4 |
| Gebiedsbeschrijving | 4 |
| Aanwezige en benodigde capaciteit..... | 10 |
| Hoe en wanneer lost Liander dit op? | 11 |
| Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie | 12 |
| Toelichting netanalyse en congestie | 12 |
| Beoordeling capaciteit..... | 12 |
| Transportschaarste op verschillende niveaus in het net | 13 |
| Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet..... | 13 |
| Kwaliteit van de spanning | 13 |
| Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing..... | 14 |

Inleiding

Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van elektriciteitsverdeelstation Terschelling Midsland dat in Midsland staat. Liander gaat in dit gebied de capaciteit van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in alle huidige transportverzoeken te voorzien.

In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station Terschelling Midsland en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding gerealiseerd is.

Disclaimer/exoneratie

Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Leiden Noord 10-1i

10-10-2024


Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Leiden Noord 10-1i zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2035 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.

Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Leiden Noord 10-1i een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied. Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2311CB | 2311CD | 2311CE | 2311CG | 2311CH | 2311CJ | 2311CK | 2311CL | 2311CM | 2311CN |
| 2311CP | 2311CR | 2311CS | 2311CT | 2311CV | 2311CW | 2311CX | 2311CZ | 2311DA | 2311DB |
| 2311DD | 2311DE | 2311EA | 2311EB | 2311EC | 2311ED | 2311EE | 2311EH | 2311EJ | 2311EK |
| 2311EL | 2311EM | 2311EN | 2311EP | 2311ER | 2311ES | 2311EV | 2311EW | 2311EX | 2311EZ |
| 2311GA | 2311GB | 2311GC | 2311GD | 2311GE | 2311GG | 2311GH | 2311GJ | 2311GK | 2311GL |
| 2311GM | 2311GN | 2311GP | 2311GR | 2311GS | 2311GT | 2311GV | 2311GW | 2311GX | 2311GZ |
| 2311HA | 2311HB | 2311HC | 2311HD | 2311HE | 2311HG | 2311HH | 2311HJ | 2311HK | 2311HL |
| 2311HM | 2311HN | 2311HP | 2311HR | 2311HS | 2311HT | 2311HV | 2311HW | 2311HX | 2311HZ |
| 2311JA | 2311JB | 2311JC | 2311JD | 2311JE | 2311JG | 2311JH | 2311JJ | 2311JK | 2311JL |
| 2311JM | 2311JN | 2311JP | 2311JR | 2311JS | 2311JT | 2311JV | 2311JW | 2311JX | 2311JZ |
| 2311KA | 2311KB | 2311KC | 2311KD | 2311KE | 2311KG | 2311KH | 2311KJ | 2311KK | 2311KL |
| 2311KM | 2311KN | 2311KP | 2311KR | 2311KS | 2311LZ | 2311MS | 2311MV | 2311MX | 2311MZ |
| 2311NA | 2311NB | 2311NC | 2311ND | 2311NE | 2311NG | 2311NH | 2311NJ | 2311NK | 2311NL |
| 2311NM | 2311NN | 2311NP | 2311NR | 2311NS | 2311NT | 2311NV | 2311NW | 2311NX | 2311NZ |
| 2311PA | 2311PB | 2311PC | 2311PD | 2311PE | 2311PG | 2311PH | 2311PK | 2311PL | 2311PN |
| 2311PP | 2311PS | 2311PT | 2311PW | 2311PX | 2311PZ | 2311RA | 2311RB | 2311RC | 2311RD |
| 2311RE | 2311RG | 2311RH | 2311RJ | 2311RK | 2311RL | 2311RM | 2311RN | 2311RP | 2311RR |
| 2311RS | 2311RT | 2311RV | 2311RW | 2311RX | 2311RZ | 2311SB | 2311SC | 2311SE | 2311SG |
| 2311SH | 2311SJ | 2311SK | 2311SL | 2311SM | 2311SN | 2311SP | 2311SR | 2311ST | 2311SV |
| 2311SW | 2311SX | 2311SZ | 2311TA | 2311TB | 2311TC | 2311TD | 2311TE | 2311TG | 2311TH |
| 2311TJ | 2311TK | 2311TL | 2311TM | 2311TN | 2311TP | 2311TR | 2311TS | 2311TT | 2311TV |
| 2311TW | 2311TX | 2311TZ | 2311VA | 2311VB | 2311VC | 2311VD | 2311VE | 2311VG | 2311VH |
| 2311VJ | 2311VK | 2311VL | 2311VM | 2311VN | 2311VP | 2311VR | 2311VS | 2311VT | 2311VV |
| 2311VW | 2311VX | 2311VZ | 2311WB | 2311WC | 2311WD | 2311WG | 2311WH | 2311WJ | 2311WK |
| 2311WL | 2311WN | 2311WX | 2311WZ | 2311XG | 2311XH | 2312AA | 2312AD | 2312AJ | 2312AK |
| 2312AL | 2312AM | 2312AN | 2312AP | 2312AR | 2312AS | 2312AT | 2312AV | 2312AW | 2312AX |
| 2312AZ | 2312BA | 2312BB | 2312BC | 2312BD | 2312BE | 2312BG | 2312BH | 2312BJ | 2312BK |
| 2312BL | 2312BM | 2312BN | 2312BP | 2312BR | 2312BS | 2312BT | 2312BV | 2312BW | 2312BX |
| 2312BZ | 2312CA | 2312CB | 2312CC | 2312CD | 2312CE | 2312CG | 2312CH | 2312CJ | 2312CK |
| 2312CL | 2312CM | 2312CP | 2312CR | 2312CS | 2312CT | 2312CV | 2312CW | 2312CX | 2312CZ |
| 2312DA | 2312DB | 2312DC | 2312DD | 2312DE | 2312DG | 2312DH | 2312DJ | 2312DK | 2312DL |
| 2312DM | 2312DN | 2312DP | 2312DR | 2312DS | 2312DT | 2312DV | 2312DW | 2312DX | 2312DZ |
| 2312EA | 2312EB | 2312EC | 2312ED | 2312EE | 2312EG | 2312EH | 2312EJ | 2312EK | 2312EL |
| 2312EM | 2312EN | 2312EP | 2312ER | 2312ES | 2312ET | 2312EV | 2312EW | 2312EX | 2312EZ |
| 2312GA | 2312GB | 2312GC | 2312GD | 2312GE | 2312GG | 2312GH | 2312GJ | 2312GK | 2312GL |
| 2312GM | 2312GN | 2312GP | 2312GR | 2312GS | 2312GT | 2312GV | 2312GW | 2312GX | 2312GZ |
| 2312HA | 2312HB | 2312HC | 2312HD | 2312HE | 2312HG | 2312HH | 2312HJ | 2312HK | 2312HL |
| 2312HM | 2312HN | 2312HP | 2312HR | 2312HS | 2312HT | 2312HV | 2312HW | 2312HX | 2312HZ |
| 2312JA | 2312JB | 2312JC | 2312JD | 2312JE | 2312JG | 2312JH | 2312JJ | 2312JK | 2312JL |
| 2312JM | 2312JN | 2312JP | 2312JR | 2312JS | 2312JT | 2312JV | 2312JW | 2312JX | 2312JZ |
| 2312KA | 2312KB | 2312KC | 2312KD | 2312KE | 2312KG | 2312KH | 2312KJ | 2312KK | 2312KL |
| 2312KM | 2312KN | 2312KP | 2312KR | 2312KS | 2312KT | 2312KV | 2312KW | 2312KX | 2312KZ |
| 2312LA | 2312LB | 2312LC | 2312LD | 2312LE | 2312LG | 2312LH | 2312LJ | 2312LK | 2312LL |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2312LM | 2312LN | 2312LP | 2312LR | 2312LS | 2312LT | 2312LV | 2312LW | 2312LX | 2312LZ |
| 2312MA | 2312MB | 2312MC | 2312MD | 2312ME | 2312MG | 2312MH | 2312MJ | 2312MK | 2312ML |
| 2312MM | 2312MN | 2312MP | 2312MR | 2312MS | 2312MT | 2312MV | 2312MW | 2312MX | 2312MZ |
| 2312NA | 2312NB | 2312NC | 2312ND | 2312NE | 2312NG | 2312NH | 2312NJ | 2312NK | 2312NL |
| 2312NM | 2312NN | 2312NP | 2312NR | 2312NS | 2312NT | 2312NV | 2312NW | 2312NX | 2312NZ |
| 2312PA | 2312PB | 2312PC | 2312PD | 2312PE | 2312PG | 2312PH | 2312PJ | 2312PK | 2312PL |
| 2312PM | 2312PN | 2312PP | 2312PS | 2312PT | 2312PV | 2312PW | 2312PX | 2312PZ | 2312RA |
| 2312RB | 2312RC | 2312RD | 2312RE | 2312RG | 2312RH | 2312RJ | 2312RK | 2312RL | 2312RM |
| 2312RN | 2312RP | 2312RR | 2312RS | 2312RT | 2312RV | 2312RW | 2312RX | 2312RZ | 2312SB |
| 2312SC | 2312SE | 2312SG | 2312SH | 2312SJ | 2312SK | 2312SL | 2312SM | 2312SN | 2312SP |
| 2312SR | 2312ST | 2312SV | 2312SW | 2312SX | 2312SZ | 2312TA | 2312TB | 2312TC | 2312TD |
| 2312TE | 2312TG | 2312TH | 2312TJ | 2312TK | 2312TL | 2312TM | 2312TN | 2312TP | 2312TR |
| 2312TS | 2312TT | 2312TV | 2312TW | 2312TX | 2312TZ | 2312VA | 2312VB | 2312VC | 2312VD |
| 2312VE | 2312VG | 2312VH | 2312VJ | 2312VK | 2312VL | 2312VM | 2312VN | 2312VP | 2312VR |
| 2312VS | 2312VT | 2312VV | 2312VW | 2312VX | 2312VZ | 2312WB | 2312WC | 2312WD | 2312WE |
| 2312WG | 2312WH | 2312WJ | 2312WK | 2312WL | 2312WM | 2312WN | 2312WP | 2312WR | 2312WS |
| 2312WT | 2312WV | 2312WW | 2312WX | 2312WZ | 2312XA | 2312XB | 2312XC | 2312XD | 2312XE |
| 2312XG | 2312XH | 2312XJ | 2312XK | 2312XL | 2312XM | 2312XN | 2312XP | 2312XR | 2312XS |
| 2312XT | 2312XV | 2312XW | 2312XX | 2312XZ | 2312ZC | 2312ZD | 2312ZE | 2312ZG | 2312ZH |
| 2312ZJ | 2312ZK | 2312ZL | 2312ZM | 2312ZN | 2312ZP | 2313AA | 2313AB | 2313AC | 2313AD |
| 2313AE | 2313AG | 2313AH | 2313AJ | 2313AK | 2313AL | 2313AM | 2313AN | 2313AP | 2313AR |
| 2313AS | 2313AT | 2313AV | 2313AW | 2313AX | 2313AZ | 2313BA | 2313BB | 2313BC | 2313BD |
| 2313BE | 2313BG | 2313BH | 2313BJ | 2313BK | 2313BL | 2313BM | 2313BN | 2313BP | 2313BR |
| 2313BS | 2313BT | 2313BV | 2313BW | 2313BX | 2313BZ | 2313CA | 2313CB | 2313DA | 2313DB |
| 2313DC | 2313DD | 2313DE | 2313DG | 2313DH | 2313DJ | 2313DK | 2313DL | 2313DM | 2313DN |
| 2313DP | 2313DR | 2313DS | 2313DT | 2313DV | 2313DW | 2313DX | 2313DZ | 2313EA | 2313EB |
| 2313EC | 2313ED | 2313EE | 2313EG | 2313EH | 2313EJ | 2313EK | 2313EL | 2313EM | 2313EN |
| 2313EP | 2313ER | 2313ES | 2313ET | 2313EV | 2313EW | 2313GA | 2313GB | 2313GC | 2313GD |
| 2313GE | 2313GG | 2313GH | 2313GJ | 2313GK | 2313GL | 2313GM | 2313GN | 2313GP | 2313GR |
| 2313GS | 2313GT | 2313GV | 2313GW | 2313GX | 2313GZ | 2313HA | 2313HB | 2313HC | 2313HD |
| 2313HE | 2313HG | 2313HH | 2313HJ | 2313HK | 2313HL | 2313HM | 2313HN | 2313HP | 2313HR |
| 2313HS | 2313HT | 2313HV | 2313HW | 2313HX | 2313HZ | 2313JA | 2313JB | 2313JC | 2313JD |
| 2313JE | 2313JG | 2313JH | 2313JJ | 2313JK | 2313JL | 2313JM | 2313JN | 2313JP | 2313JR |
| 2313JS | 2313JT | 2313JV | 2313JW | 2313JX | 2313KA | 2313KB | 2313KC | 2313KD | 2313KE |
| 2313KG | 2313KH | 2313KJ | 2313KK | 2313KL | 2313KM | 2313KN | 2313KP | 2313KR | 2313KS |
| 2313KT | 2313KV | 2313KW | 2313KX | 2313KZ | 2313LA | 2313LB | 2313NA | 2313NB | 2313NC |
| 2313ND | 2313NE | 2313NG | 2313NH | 2313NJ | 2313NK | 2313NL | 2313NM | 2313NN | 2313NP |
| 2313NR | 2313NS | 2313NT | 2313NV | 2313NW | 2313NX | 2313NZ | 2313PN | 2313PP | 2313PR |
| 2313PS | 2313PT | 2313PV | 2313PW | 2313PX | 2313PZ | 2313RA | 2313RB | 2313RC | 2313RD |
| 2313RE | 2313RG | 2313RH | 2313RJ | 2313RK | 2313RL | 2313RM | 2313RN | 2313RP | 2313RR |
| 2313RS | 2313RT | 2313RV | 2313RW | 2313RX | 2313RZ | 2313SB | 2313SC | 2313SE | 2313SG |
| 2313SH | 2313SJ | 2313SK | 2313SL | 2313SM | 2313SN | 2313SP | 2313SR | 2313ST | 2313SV |
| 2313SW | 2313SX | 2313SZ | 2313TA | 2313TB | 2313TC | 2313TJ | 2313TK | 2313TL | 2313TM |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2313TN | 2313TP | 2313TR | 2313TS | 2313TT | 2313TV | 2313TW | 2313TX | 2313TZ | 2313VA |
| 2313VB | 2313VC | 2313VD | 2313VE | 2313VG | 2313VH | 2313VJ | 2313VK | 2313VL | 2313VP |
| 2313VR | 2313VV | 2313WX | 2313WZ | 2313XA | 2313XB | 2313XC | 2313XD | 2313XE | 2313XG |
| 2313XH | 2313XJ | 2313XK | 2313XL | 2313XM | 2313XP | 2313XR | 2313XS | 2313XT | 2313XV |
| 2313XW | 2313XX | 2313XZ | 2313ZA | 2313ZB | 2313ZC | 2313ZD | 2313ZE | 2313ZG | 2313ZH |
| 2313ZJ | 2313ZK | 2313ZL | 2313ZM | 2313ZN | 2313ZP | 2313ZR | 2313ZT | 2313ZV | 2313ZW |
| 2313ZX | 2313ZZ | 2314AA | 2314AB | 2314AC | 2314AX | 2314AZ | 2314BA | 2314TA | 2314TB |
| 2314TC | 2314TD | 2314TE | 2314TG | 2314TH | 2314TJ | 2314TK | 2314TL | 2314TM | 2314TN |
| 2314TP | 2314TR | 2314TS | 2314TT | 2314TV | 2314TW | 2314TX | 2314TZ | 2314VA | 2314VB |
| 2314VC | 2314VD | 2314VE | 2314VG | 2314VH | 2314VJ | 2314VK | 2314VL | 2314VM | 2314VN |
| 2314VP | 2314VR | 2314VS | 2314VT | 2314VV | 2314VX | 2314VZ | 2314WZ | 2314XA | 2314XB |
| 2314XE | 2314XG | 2314XH | 2314XJ | 2314XK | 2314XL | 2314XM | 2314ZB | 2314ZC | 2315AA |
| 2315AB | 2315AC | 2315AD | 2315AE | 2315AG | 2315AH | 2315AJ | 2315AK | 2315AL | 2315AM |
| 2315AN | 2315AP | 2315AR | 2315AS | 2315AT | 2315AV | 2315AW | 2315AX | 2315AZ | 2315BA |
| 2315BB | 2315BC | 2315BD | 2315BE | 2315BG | 2315BH | 2315BJ | 2315BK | 2315BL | 2315BM |
| 2315BN | 2315BP | 2315BR | 2315BS | 2315BT | 2315BV | 2315BW | 2315BX | 2315BZ | 2315CA |
| 2315CB | 2315CC | 2315CD | 2315CE | 2315CG | 2315CH | 2315CJ | 2315CK | 2315CL | 2315CM |
| 2315CN | 2315CP | 2315CR | 2315CS | 2315CT | 2315CV | 2315CW | 2315CX | 2315DA | 2315DZ |
| 2315EA | 2315EB | 2315EC | 2315ED | 2315EE | 2315EG | 2315EH | 2315EJ | 2315EK | 2315EL |
| 2315EM | 2315EN | 2315EP | 2315ER | 2315ES | 2315ET | 2315EV | 2315EW | 2315EX | 2315EZ |
| 2315GB | 2315GC | 2315GG | 2315GH | 2315GJ | 2315GK | 2315GL | 2315GM | 2315GN | 2315GP |
| 2315GR | 2315GS | 2315GT | 2315GV | 2315GW | 2315GX | 2315GZ | 2315HA | 2315HB | 2315HD |
| 2315HG | 2315HJ | 2315HK | 2315HL | 2315HM | 2315HN | 2315HP | 2315HR | 2315HS | 2315HT |
| 2315HV | 2315HW | 2315HX | 2315HZ | 2315JA | 2315JB | 2315JC | 2315JD | 2315JE | 2315JG |
| 2315JH | 2315JJ | 2315JK | 2315JL | 2315JM | 2315JN | 2315JP | 2315JR | 2315JS | 2315JT |
| 2315JV | 2315JW | 2315JX | 2315JZ | 2315KA | 2315KB | 2315KC | 2315KD | 2315KE | 2315KG |
| 2315KH | 2315KJ | 2315KK | 2315KL | 2315KM | 2315KN | 2315KP | 2315KR | 2315KS | 2315KT |
| 2315KV | 2315KW | 2315KX | 2315KZ | 2315LA | 2315LB | 2315LC | 2315LD | 2315LE | 2315LG |
| 2315LH | 2315LJ | 2315LK | 2315LL | 2315LM | 2315LN | 2315LP | 2315LR | 2315LS | 2315LT |
| 2315LV | 2315LW | 2315LZ | 2315MA | 2315MB | 2315MC | 2315ME | 2315MG | 2315MH | 2315MJ |
| 2315MK | 2315MN | 2315MP | 2315MR | 2315MS | 2315MT | 2315PX | 2315RZ | 2315SE | 2315SH |
| 2315SJ | 2315SK | 2315SL | 2315SM | 2315SP | 2315ST | 2315SV | 2315SZ | 2315TL | 2315TN |
| 2315TR | 2315TS | 2315TT | 2315TV | 2315TW | 2315VA | 2315VB | 2315VD | 2315VE | 2315VG |
| 2315VH | 2315VJ | 2315VK | 2315VL | 2315VM | 2315VN | 2315VP | 2315VR | 2315VS | 2315VT |
| 2315VV | 2315VW | 2315VX | 2315VZ | 2315XB | 2315XD | 2315XE | 2315XG | 2315XH | 2315XJ |
| 2315XK | 2315XL | 2315XM | 2315XN | 2315XP | 2315XR | 2315XS | 2315XT | 2315XV | 2315XW |
| 2315XX | 2315XZ | 2315ZA | 2315ZB | 2315ZC | 2316AA | 2316AB | 2316AC | 2316AD | 2316AE |
| 2316AG | 2316AH | 2316AJ | 2316AK | 2316AL | 2316AM | 2316AN | 2316AP | 2316AR | 2316AS |
| 2316AT | 2316AV | 2316AW | 2316AX | 2316AZ | 2316BA | 2316BB | 2316BC | 2316BD | 2316BE |
| 2316BG | 2316BH | 2316BJ | 2316BK | 2316BL | 2316BM | 2316BN | 2316BP | 2316BR | 2316BS |
| 2316BT | 2316BV | 2316BW | 2316BX | 2316BZ | 2316CA | 2316CB | 2316CC | 2316CD | 2316CE |
| 2316CG | 2316CH | 2316CJ | 2316CK | 2316CL | 2316CM | 2316CN | 2316CP | 2316CR | 2316CS |
| 2316CT | 2316CZ | 2316DA | 2316DB | 2316DC | 2316DD | 2316DE | 2316DG | 2316DH | 2316DJ |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2316DK | 2316DL | 2316DM | 2316DN | 2316DP | 2316DR | 2316DS | 2316DT | 2316DV | 2316DW |
| 2316DX | 2316DZ | 2316EA | 2316EB | 2316EJ | 2316EK | 2316EL | 2316EM | 2316EN | 2316EP |
| 2316ER | 2316ES | 2316ET | 2316EV | 2316EW | 2316EX | 2316EZ | 2316GB | 2316GD | 2316GE |
| 2316GG | 2316GH | 2316GJ | 2316GM | 2316GN | 2316GP | 2316GR | 2316GS | 2316GT | 2316GV |
| 2316GW | 2316GX | 2316GZ | 2316HA | 2316HB | 2316HC | 2316HD | 2316HE | 2316HG | 2316HH |
| 2316HJ | 2316HK | 2316HL | 2316HM | 2316HN | 2316HP | 2316HR | 2316HS | 2316HT | 2316HV |
| 2316HW | 2316HX | 2316HZ | 2316JA | 2316JB | 2316JC | 2316JD | 2316JE | 2316JG | 2316JH |
| 2316JJ | 2316JK | 2316JL | 2316JM | 2316JN | 2316JP | 2316JR | 2316JS | 2316JT | 2316JV |
| 2316JW | 2316JX | 2316JZ | 2316KA | 2316KB | 2316KC | 2316KD | 2316KE | 2316KG | 2316KH |
| 2316LA | 2316LB | 2316LC | 2316LD | 2316LE | 2316LG | 2316LH | 2316LJ | 2316NA | 2316NE |
| 2316NG | 2316NH | 2316NJ | 2316NK | 2316NL | 2316NM | 2316NN | 2316NP | 2316NR | 2316NT |
| 2316NV | 2316NW | 2316NX | 2316NZ | 2316PA | 2316PB | 2316PC | 2316PD | 2316PE | 2316PG |
| 2316PH | 2316PJ | 2316PK | 2316PL | 2316PM | 2316PN | 2316PP | 2316PR | 2316PS | 2316PT |
| 2316PV | 2316PW | 2316PX | 2316PZ | 2316RB | 2316RC | 2316RD | 2316RE | 2316RG | 2316RH |
| 2316RJ | 2316RK | 2316RL | 2316RM | 2316RN | 2316RP | 2316RR | 2316RS | 2316RT | 2316RV |
| 2316RW | 2316RX | 2316RZ | 2316SB | 2316SC | 2316SE | 2316SG | 2316SH | 2316SJ | 2316SK |
| 2316SL | 2316SM | 2316SN | 2316SP | 2316SR | 2316ST | 2316SW | 2316SX | 2316SZ | 2316TA |
| 2316TC | 2316TD | 2316TE | 2316TG | 2316TH | 2316TJ | 2316TL | 2316TM | 2316TP | 2316TS |
| 2316TX | 2316VA | 2316VB | 2316VC | 2316VE | 2316VG | 2316VH | 2316VJ | 2316VK | 2316VL |
| 2316VM | 2316VN | 2316VP | 2316VR | 2316VS | 2316VT | 2316VV | 2316VW | 2316VX | 2316WB |
| 2316WZ | 2316XA | 2316XB | 2316XC | 2316XD | 2316XE | 2316XG | 2316XH | 2316XJ | 2316XK |
| 2316XL | 2316XM | 2316XN | 2316XP | 2316XR | 2316XS | 2316XT | 2316XV | 2316XW | 2316XX |
| 2316XZ | 2316ZA | 2316ZB | 2316ZC | 2316ZD | 2316ZG | 2316ZJ | 2316ZK | 2316ZL | 2316ZM |
| 2316ZN | 2316ZP | 2316ZR | 2316ZS | 2316ZT | 2316ZV | 2316ZW | 2316ZX | 2316ZZ | 2317AA |
| 2317AB | 2317AC | 2317AD | 2317AE | 2317AG | 2317AH | 2317AJ | 2317AK | 2317AL | 2317AM |
| 2317AN | 2317AP | 2317AR | 2317AS | 2317AT | 2317AV | 2317AW | 2317AX | 2317AZ | 2317BA |
| 2317BB | 2317BC | 2317BD | 2317BE | 2317BG | 2317BH | 2317BJ | 2317BK | 2317BL | 2317BM |
| 2317BN | 2317BP | 2317BR | 2317BS | 2317BT | 2317BV | 2317BW | 2317BX | 2317BZ | 2317CA |
| 2317CB | 2317CC | 2317CD | 2317CE | 2317CG | 2317CH | 2317CJ | 2317CK | 2317CL | 2317CM |
| 2317CN | 2317CP | 2317CR | 2317CS | 2317CT | 2317CV | 2317CW | 2317CX | 2317CZ | 2317DA |
| 2317DB | 2317DC | 2317DD | 2317DE | 2317DG | 2317DH | 2317DJ | 2317DK | 2317DL | 2317DM |
| 2317DN | 2317DP | 2317DR | 2317DS | 2317DT | 2317DV | 2317DW | 2317DX | 2317DZ | 2317EA |
| 2317EB | 2317EC | 2317ED | 2317EE | 2317EG | 2317EH | 2317EJ | 2317EK | 2317EL | 2317EM |
| 2317EN | 2317EP | 2317ER | 2317ES | 2317ET | 2317EV | 2317EW | 2317EX | 2317EZ | 2317GA |
| 2317GB | 2317GC | 2317GD | 2317GE | 2317GG | 2317GH | 2317GJ | 2317GK | 2317GL | 2317GM |
| 2317GN | 2317GP | 2317GR | 2317GS | 2317GT | 2317GV | 2317GW | 2317GX | 2317HA | 2317HB |
| 2317HC | 2317HD | 2317HE | 2317HG | 2317HH | 2317HJ | 2317HK | 2317HL | 2317HM | 2317HN |
| 2317HP | 2317HR | 2317HS | 2317HT | 2317HV | 2317HW | 2317HX | 2317HZ | 2317JA | 2317JB |
| 2317JC | 2317JD | 2317JE | 2317JG | 2317JH | 2317JJ | 2317JK | 2317JL | 2317JM | 2317JN |
| 2317JP | 2317JR | 2317JS | 2317JT | 2317JV | 2317JW | 2317JX | 2317JZ | 2317KA | 2317KB |
| 2317KC | 2317KD | 2317KE | 2317KG | 2317KH | 2317KJ | 2317KK | 2317KL | 2317KN | 2317KP |
| 2317KR | 2317KS | 2317KT | 2317KV | 2317KW | 2317KX | 2317KZ | 2317LA | 2317LB | 2317LC |
| 2317LD | 2317LE | 2317LG | 2317LH | 2317LJ | 2317LK | 2317LL | 2317LM | 2317LN | 2317LP |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2317LR | 2317LS | 2317LT | 2317LV | 2317MA | 2317MB | 2317MC | 2317MD | 2317ME | 2317MG |
| 2317MH | 2317MJ | 2317MK | 2317ML | 2317MN | 2317MP | 2317MR | 2317MS | 2317MV | 2317MX |
| 2317MZ | 2317NA | 2317NB | 2317NC | 2317ND | 2317NE | 2317NG | 2317NH | 2317NJ | 2317NK |
| 2317NL | 2317NV | 2317NW | 2317NX | 2317NZ | 2317PA | 2317PB | 2317PC | 2317PD | 2317PE |
| 2317PG | 2317PH | 2317PJ | 2317PK | 2317PL | 2317PM | 2317PN | 2317PP | 2317PR | 2317PS |
| 2317PT | 2317PV | 2317PW | 2317PX | 2317RA | 2317RB | 2317RC | 2317RD | 2317RE | 2317RG |
| 2317RH | 2317RJ | 2317RK | 2317RL | 2317RM | 2317RN | 2317RP | 2317RR | 2317RS | 2317RT |
| 2317RV | 2317RW | 2317SB | 2317SC | 2317SE | 2317SG | 2317SH | 2317SJ | 2317SK | 2317SL |
| 2317SM | 2317SN | 2317SP | 2317ST | 2317SV | 2317SW | 2317SX | 2317SZ | 2317VW | 2317VX |
| 2317WB | 2317WC | 2317WD | 2317WE | 2317WG | 2317WH | 2317WJ | 2317WK | 2317WL | 2317WN |
| 2317WP | 2317WR | 2317WS | 2317WT | 2317WV | 2317WX | 2317WZ | 2317XA | 2317XB | 2317XC |
| 2317XD | 2317XE | 2317XG | 2317XH | 2317XJ | 2317XK | 2317XL | 2317XM | 2317XN | 2317XP |
| 2317XR | 2317XS | 2317XT | 2317XV | 2317XW | 2317XX | 2317XZ | 2317ZA | 2317ZB | 2317ZC |
| 2317ZD | 2317ZE | 2317ZG | 2317ZH | 2317ZJ | 2317ZK | 2317ZL | 2317ZM | 2317ZN | 2317ZP |
| 2317ZR | 2317ZS | 2317ZT | 2317ZV | 2317ZW | 2317ZX | 2317ZZ | 2318AA | 2318AB | 2318AC |
| 2318AD | 2318AE | 2318AG | 2318AH | 2318AJ | 2318AK | 2318AL | 2318AM | 2318AN | 2318AP |
| 2318AR | 2318AS | 2318AT | 2318AV | 2318AW | 2318AX | 2318AZ | 2318BA | 2318BB | 2318BC |
| 2318BD | 2318BE | 2318BG | 2318BV | 2318BW | 2318BX | 2318BZ | 2318MA | 2318MB | 2318MC |
| 2318MD | 2318ME | 2318MG | 2318MH | 2318MJ | 2318MK | 2318ML | 2318MN | 2318MP | 2318MR |
| 2318MS | 2318MT | 2318NA | 2318NB | 2318NC | 2318ND | 2318NE | 2318NG | 2318NH | 2318NJ |
| 2318NK | 2318NL | 2318NM | 2318NN | 2318TA | 2318TB | 2318TC | 2318TD | 2318TE | 2318TG |
| 2318TH | 2318TJ | 2318TK | 2318TL | 2318TM | 2318VA | 2318VB | 2318VC | 2318VD | 2318VE |
| 2318VG | 2318VH | 2318VJ | 2318VK | 2318XA | 2318XB | 2318XC | 2318XD | 2318XE | 2318XG |
| 2318XH | 2318XJ | 2318XK | 2318XL | 2318XM | 2318XN | 2318XP | 2318ZA | 2318ZB | 2318ZC |
| 2318ZD | 2318ZE | 2318ZG | 2318ZH | 2318ZJ | 2318ZK | 2318ZL | 2318ZM | 2318ZN | 2318ZP |
| 2318ZR | 2333AA | 2333AB | 2333AC | 2333AD | 2333AE | 2333AH | 2333AJ | 2333AK | 2333AL |
| 2333AM | 2333AP | 2333AV | 2333AW | 2333AX | 2333AZ | 2333BA | 2333BB | 2333BN | 2333BP |
| 2333BZ | 2333CT | 2333CV | 2333CW | 2333VA | 2333VJ | 2333XJ | 2333XK | 2333XL | 2333XM |
| 2333XN | 2333XV | 2333XW | 2333XX | 2333XZ | 2333ZC | 2333ZE | 2333ZT | 2334AA | 2334AB |
| 2334AC | 2334AD | 2334AE | 2334AG | 2334AH | 2334AJ | 2334AK | 2334AL | 2334AM | 2334AN |
| 2334AP | 2334AR | 2334AS | 2334AT | 2334AV | 2334AW | 2334AX | 2334AZ | 2334BA | 2334BB |
| 2334BC | 2334BD | 2334BE | 2334BG | 2334BH | 2334BJ | 2334BK | 2334BL | 2334BM | 2334BN |
| 2334BP | 2334BR | 2334BS | 2334BW | 2334BX | 2334BZ | 2334CA | 2334CB | 2334CC | 2334CD |
| 2334CE | 2334CG | 2334CH | 2334CJ | 2334CK | 2334CL | 2334CM | 2334CN | 2334CP | 2334CR |
| 2334CS | 2334CV | 2334CW | 2334CX | 2334CZ | 2334DA | 2334DB | 2334DD | 2334DE | 2334EA |
| 2334EB | 2334EC | 2334ED | 2334EE | 2334EG | 2334EH | 2334EJ | 2334EK | 2334EL | 2334EM |
| 2334EN | 2334EP | 2334ER | 2334ES | 2334ET | 2334EV | 2334EW | 2334EX | 2334EZ | 2334GD |
| 2334GE | 2334GG | 2334GH | 2334GJ | 2334GK | 2334GL | 2334GM | 2334GN | 2334GP | 2341CD |
| 2341CL | 2341CR | 2341CZ | 2341EB | 2341ED | 2341EG | 2341EH | 2341EL | 2341EM | 2341EN |
| 2341EP | 2341ES | 2341ET | 2341EV | 2341EW | 2341EX | 2341EZ | 2341GA | 2341GB | 2341GC |
| 2341GD | 2341GE | 2341GG | 2341GK | 2341GL | 2341GM | 2341GN | 2341GP | 2341GR | 2341GT |
| 2341GV | 2341GW | 2341GX | 2341HZ | 2341JA | 2341JB | 2341JE | 2341JK | 2341JL | 2341JV |
| 2341JW | 2341JX | 2341JZ | 2341KE | 2341KG | 2341KM | 2341KN | 2341KP | 2341KT | 2341KV |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2341KW | 2341NP | 2341NR | 2341NT | 2341NV | 2341NW | 2341NX | 2341NZ | 2341PA | 2341PB |
| 2341PC | 2341PD | 2341PE | 2341PG | 2341PH | 2341PJ | 2341PK | 2341PL | 2341PM | 2341PN |
| 2341PP | 2341PR | 2341PS | 2341PT | 2341PV | 2341PW | 2341PX | 2341PZ | 2342AA | 2342AB |
| 2342AD | 2342AG | 2343BS | 2343CZ | 2343GX | 2343GZ | 2343JA | 2343JB | 2343JC | 2343JD |
| 2343JE | 2343JG | 2343JH | 2343JJ | 2343LB | 2361AA | 2361AB | 2361AC | 2361AE | 2361AG |
| 2361AH | 2361AJ | 2361AK | 2361AL | 2361AN | 2361AP | 2361AR | 2361AS | 2361AT | 2361AV |
| 2361AW | 2361AX | 2361AZ | 2361BA | 2361BB | 2361BC | 2361BE | 2361BG | 2361BH | 2361BJ |
| 2361BK | 2361BL | 2361BN | 2361BP | 2361BR | 2361BS | 2361BT | 2361BV | 2361BX | 2361CA |
| 2361CB | 2361CC | 2361CD | 2361CE | 2361CG | 2361CH | 2361CJ | 2361CK | 2361CL | 2361CM |
| 2361CN | 2361CP | 2361CX | 2361EA | 2361EB | 2361EC | 2361EE | 2361EG | 2361EH | 2361EJ |
| 2361EK | 2361EL | 2361EN | 2361EP | 2361ER | 2361ES | 2361ET | 2361EV | 2361GA | 2361GB |
| 2361GC | 2361GE | 2361GG | 2361GH | 2361GJ | 2361GK | 2361GL | 2361GM | 2361GN | 2361GR |
| 2361GS | 2361GT | 2361HG | 2361JA | 2361JB | 2361JC | 2361JD | 2361JE | 2361JG | 2361JH |
| 2361JJ | 2361JL | 2361JM | 2361JN | 2361JP | 2361JR | 2361JS | 2361JT | 2361JV | 2361JW |
| 2361KA | 2361KB | 2361KC | 2361KD | 2361KE | 2361KG | 2361KH | 2361KJ | 2361KK | 2361KL |
| 2361KM | 2361KN | 2361KR | 2361KS | 2361KT | 2361KV | 2361KW | 2361KX | 2361KZ | 2361LA |
| 2361LB | 2361LC | 2361LE | 2361LG | 2361LH | 2361LJ | 2361LK | 2361LL | 2361LM | 2361LP |
| 2361LR | 2361LS | 2361LT | 2361LV | 2361LZ | 2361MA | 2361MB | 2361MC | 2361ME | 2361MG |
| 2361PB | 2361SB | 2361SC | 2361SE | 2361SG | 2361SH | 2361SJ | 2361SK | 2361SL | 2361SN |
| 2361SP | 2361SR | 2361ST | 2361SV | 2361SX | 2361TA | 2361TB | 2361TC | 2361TE | 2361TG |
| 2361TH | 2361TJ | 2361TK | 2361TL | 2361TN | 2361VA | 2361VB | 2361VC | 2361VD | 2361VG |
| 2361VH | 2361VJ | 2361VK | 2361VL | 2361VM | 2361VN | 2361VP | 2361VR | 2361VS | 2361VX |
| 2361WZ | 2361XA | 2361XB | 2361XC | 2361XD | 2361XE | 2361XG | 2361XH | 2361XJ | 2361XK |
| 2361XL | 2361XM | 2361XN | 2361XP | 2361XR | 2361XS | 2361XT | 2361XV | 2361XW | 2361XX |

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en benodigde capaciteit

We constateren de voorziene congestie van Leiden Noord 10-1i mede op basis van de totale aanwezige en (verwachte) benodigde transportcapaciteit. De totale aanwezige capaciteit is 70,40 MVA. De (verwachte) benodigde capaciteit is 97,00 MVA op moment van deze vooraankondiging.

| | |
|---|-----------|
| Totale aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation | 70,40 MVA |
| Aanwezige (redundante) capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation | 70,40 MVA |
| Additioneel niet-redundante capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation | 0,00 MVA |
| Benodigde capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation | 97,00 MVA |

Tabel 2: Aanwezige en benodigde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de verschillende capaciteitsbegrippen en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook het verschil verklaard tussen de waarden voor de beschikbare en aanwezige capaciteit en waarom bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de waarde voor de verwachte benodigde capaciteit lager kan zijn dan de waarde van de aanwezige capaciteit en we de klantaanvragen toch niet kunnen honoreren.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2035 afgerond te hebben. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station en het uitbreiden van de stationscapaciteit.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie

Toelichting netanalyse en congestie

Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de beschikbare capaciteit en het kunnen toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waarden voor de beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.

Beoordeling capaciteit

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale situatie, een storsituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We houden rekening met de 'profielen' van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven van de netbeheerders bepaald.

We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals de Netcode elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het bestaande elektriciteitsnet.

Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het 'capaciteitstarief' niet gecontracteerd aan de hand van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 'belastingpatronen', de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.

Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of teruglevering wordt aangeboden.

Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel

We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen

Toelichting piekbelasting op het verdeelstation

We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik en teruglevering.

Transportschaarste op verschillende niveaus in het net

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter. Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal langer.

2) Congestie in een middenspanningskabel

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel. Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.

Kwaliteit van de spanning

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te leveren spanningskwaliteit.

De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.

Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.

Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te vergroten om de spanningskwaliteit weer binnen geldende normen te krijgen.

Kortsluitvermogen

De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.

De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken.

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden aangesloten.

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn.